

AÑO 2018

001/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1140,000 a km 1081,564 - Ramal C12 Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1081,564 a km 1203,800 - Ramal C18 L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TRAMO A3-PROG.1142+500 a 1203+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Ensayos para alternativa de empleo de balasto contaminado como base de asiento.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Enero 2018.
002/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1140,000 a km 1081,564 - Ramal C12 Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1081,564 a km 1203,800 - Ramal C18 L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TRAMO A1-PROG.1093+500 a 1140+000 – Ramal C12
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Enero 2018.
003/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1140,000 a km 1081,564 - Ramal C12 Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1081,564 a km 1203,800 - Ramal C18 L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TRAMO A1-PROG.1081+564 a 1140+000 – Ramal C12
	Estudio	Estudio de suelos. Ensayos para alternativa de empleo de balasto contaminado como base de asiento.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Febrero 2018.
004/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril Gral. Belgrano Renov. total de la infr. de vías en el sector: km 1411,00 a km 1436,50 Tratamiento de vías en el sector: km 1436,50 a km 1472,50 Ramal C12 – Provincia del Chaco – L.P.N. e I. N°20-ADIF-2016 TRAMO ENTRE PROGRESIVAS 1411+000 a 1425+500 PROGRESIVA 1399+200
	Estudio	Estudio de suelos. Ensayos para alternativa de empleo de balasto existente como base de asiento. INFORME FINAL.
	Comitente	COMSA DE ARGENTINA S.A. – SACDE S.A. - UTE
	Fecha	Febrero 2018.

005/2018	Obra	Colegio Secundario Barrio Sociedad Rural. Mercedes. Provincia de Corrientes.
	Estudio	Estudio de suelos y recomendaciones de fundación.
	Comitente	Ingeniero Germán Cundom.
	Fecha	Marzo 2018.
006/2018	Obra	Renovación de vías del Ferrocarril Belgrano tramo Los Pirpintos – Los Tigres- Provincia de Santiago del Estero.
	Estudio	Estudio de suelos - Ensayos triaxiales.
	Comitente	UCSA S.A. – ROTTIO S.A. – UTE.
	Fecha	Marzo 2018.
007/2018	Obra	Escuela Primaria N° 755 "Pura G. de Maciel". San Luis del Palmar. Provincia de Corrientes.
	Estudio	Estudio de suelos y recomendaciones de fundación.
	Comitente	Ingeniero Germán Cundom.
	Fecha	Marzo 2018.
008/2018	Obra	Renovación Edificio Banco de Formosa Casa Central.. Formosa. Provincia de Formosa.
	Estudio	Estudio de suelos y recomendaciones de fundación.
	Comitente	Banco de Formosa S.A.
	Fecha	Marzo 2018.
009/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta.
	Estudio	Ensayos sobre muestras de agua (aptitud para suelo cemento y suelo cal).
	Comitente	UCSA S.A. - SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA. - CONSTRUCTO- RA PERFOMAR S.A.- UTE
	Fecha	Marzo 2018.
010/2018	Obra	Edificio Pasaje Wilde (planta baja y 8 niveles). Resistencia. Provincia del Chaco.
	Estudio	Estudio de suelos y recomendaciones de fundación.
	Comitente	Arq. Alfredo Rearte.
	Fecha	Marzo 2018.
011/2018	Obra	Ruta Nacional N°11. Ensanche de calzada. Provincia del Chaco.
	Estudio	Evaluación RDC (Relleno cementicio de densidad controlada).
	Comitente	CONOSUR S.A.C.I.F.I.A.
	Fecha	Abril 2018.
012/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril Gral. Belgrano Renov. total de la infr. de vías en el sector: km 1411,00 a km 1436,50 Tratamiento de vías en el sector: km 1436,50 a km 1472,50 Ramal C12 – Provincia del Chaco – L.P.N. e I. N°20-ADIF-2016 DESVÍO NUEVO – km 1402+700 - km 1405+300
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	COMSA DE ARGENTINA S.A. – SACDE S.A. - UTE
	Fecha	Abril 2018.

013/2018	Obra	Obras de Intervención. Resistencia. Provincia del Chaco.
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	S.A.M.E.E.P.
	Fecha	Mayo 2018.
014/2018	Obra	Estación de Servicios. Corrientes. Provincia de Corrientes.
	Estudio	Diseño y Cálculo Estructural.
	Comitente	Arquitecta Teresa Portal.
	Fecha	Junio 2018.
015/2018	Obra	L.P.I N° 03/14 – Abastecimiento de agua potable a las localidades de Wichi, El Sauzal, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza – Provincia del Chaco. Suelo cal.
	Estudio	Estudio de suelos. Ensayos pin-hole.
	Comitente	Martínez y De La Fuente S.A. – C&E Construcciones S.A. – Supercemento S.A. – WICHI – U.T.E.
	Fecha	Junio 2018.
016/2018	Obra	Obras Generales para la Puesta en Valor del Sector 4 del Pabellón Alojamiento y Club Yaciretá para Centro de Interpretación. RAMPA. Ituzaingó. Provincia de Corrientes.
	Estudio	Diseño y Cálculo Estructural.
	Comitente	ILAG Construcciones.
	Fecha	Junio 2018.
017/2018	Obra	L.P.I N° 03/14 – Abastecimiento de agua potable a las localidades de Wichi, El Sauzal, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza – Provincia del Chaco. Planta de tratamiento en Wichi. Nuevos estudios.
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	Martínez y De La Fuente S.A. – C&E Construcciones S.A. – Supercemento S.A. – WICHI – U.T.E.
	Fecha	Junio 2018.
018/2018	Obra	Ampliación sistema de abastecimiento de agua. Intervención losas sala de máquinas. Ituzaingó. Provincia de Corrientes.
	Estudio	Diseño y cálculo estructural.
	Comitente	ILAG Construcciones
	Fecha	Julio 2018.
019/2018	Obra	Polideportivo Club Chaco For Ever. Resistencia. Provincia del Chaco.
	Estudio	Diseño y cálculo estructural.
	Comitente	Empresa de Construcciones Civiles S.A.
	Fecha	Agosto 2018.
020/2018	Obra	Pileta Parque de Los Niños. Formosa. Provincia de Formosa.
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	Arquitecto Alfredo Rearte.
	Fecha	Agosto 2018.

021/2018	Obra	Pileta Parque de Los Niños. Formosa. Provincia de Formosa.
	Estudio	Relevamiento y proyecto estructural de intervención.
	Comitente	Arquitecto Alfredo Rearte.
	Fecha	Agosto 2018.
022/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1140,000 a km 1081,564 - Ramal C12 Renovación total de la infraestructura de vías en el Tramo A - km 1081,564 a km 1203,800 - Ramal C18 L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1130+340 a 1174+613 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Septiembre 2018.
023/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1236+850 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Septiembre 2018.
024/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1224+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
025/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1224+550 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
026/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1224+950 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

027/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1225+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
028/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1225+950 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
029/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1175+125 a 1223+339 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
030/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
031/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+050 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
032/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+100 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

033/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+150 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

034/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+184 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

035/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

036/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+350 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

037/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1226+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

038/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

039/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+100 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

040/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+550 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

041/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

042/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

043/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

044/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1228+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

045/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+100 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
046/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+150 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
047/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
048/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+250 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
049/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+300 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
050/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

051/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
052/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1229+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
053/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1230+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
054/2018	Obra	Edificio Pasaje Wilde (planta baja y 8 niveles). Resistencia. Provincia del Chaco.
	Estudio	Diseño y cálculo estructural.
	Comitente	Arq. Alfredo Rearte.
	Fecha	Octubre 2018.
055/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1154+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
056/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1154+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
057/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.

058/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
059/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Octubre 2018.
060/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
061/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
062/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1155+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
063/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.

064/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+100 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
065/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+150 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
066/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
067/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+478 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
068/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1222+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
069/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1223+478 a 1261+829 – Ramal C18 – TB1
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.

070/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1138+875 a 1124+840 – Ramal C12 – TA1
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
071/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+050 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
072/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
073/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+300 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
074/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
075/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.

076/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
077/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
078/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
079/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
080/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+950 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
081/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+050 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.

082/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+150 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
083/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+250 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
084/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+350 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
085/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1117+676 a 1082+839 – Ramal C12 – TA1
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
086/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
087/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+550 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.

088/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+650 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
089/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
090/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
091/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
092/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1221+950 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Noviembre 2018.
093/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1219+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

094/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1219+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
095/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1219+950 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
096/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1220+000 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
097/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1218+300 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
098/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1218+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
099/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1218+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

100/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1218+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
101/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1218+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
102/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+150 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
103/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1081+564 a 1099+812 – Ramal C18 – TA2
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
104/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+200 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
105/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+250 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

106/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+300 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
107/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+400 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
108/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
109/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
110/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+700 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
111/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+800 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

112/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1087+900 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
113/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+300 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
114/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. OBRAS DE ARTE - PROG. 1100+411 a 1126+801 – Ramal C18 – TA2
	Estudio	Estudio de suelos.
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
115/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+377 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
116/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+452 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.
117/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+500 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

118/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+550 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

119/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+600 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.

120/2018	Obra	Proyecto Recuperación y Mejoramiento del Ferrocarril General Belgrano L.P.N. e I. N°42-ADIF-2016 – Provincia de Salta. TALUDES - PROG. 1128+650 – Ramal C18
	Estudio	Estudio de suelos. Análisis de Estabilidad de Taludes
	Comitente	UCSA S.A.– SPAVÍAS ENGENHARIA LTDA-CONSTRUCTORA PERFOMAR S.A.-UTE
	Fecha	Diciembre 2018.